



客户须知

2026 年 7 月 22 日

B-CN-467-EN REV A

主题：服务监控工具发布

目的

本公告针对 VT 及 TT 系列压缩机的服务监控工具 (SMT) 发布了更新通知，并对相关变更进行了说明。

总结

VT 系列 SMT - 版本 4.15.0

适用固件：1.9 及更早版本

变更内容包括：

- 在活动警告/故障查看器中增加了变频器故障的转子堵转故障状态
- 在报警/故障查看器中的“电机冷却温度故障”项下增加了腔体温度警告（适用于固件 1.9 版本）
- 在录像中增加了轴承饱和故障计数器
- 更新了锁定故障日志，使用更少的索引，替代“无故障记录”指示

TT 系列 SMT - 版本 3.7.0

适用固件：4.5 及更早版本

变更内容包括：

- 在配置窗口中增加了低吸气压报警/故障延迟计时器设置
- 更新了应用程序品牌标识，替换为全新的的丹佛斯徽标
- 增加了记录强化功能，以改进数据采集和诊断

应用	当前版本号	户用当前版本号适用固件
VT 系列SMT	4.15.0	1.9 及更早版本
TT 系列 SMT	3.7.0	4.5 及更早版本

需采取的措施

访问我们的网站 <https://www.turbocoroem.com/en/categories-page/compressor-software/> 下载这些软件工具的最新版本。下载以上软件工具无需登录凭据。

需要协助

如需了解更多信息，请联系您的大客户经理或我们的产品支持团队：

turbocor.ps.na@danfoss.com

商务机密

Danfoss LLC ● 1769 E Paul Dirac Drive ● Tallahassee, FL 32310 USA ● turbocor.ps.na@danfoss.com ● <http://turbocor.danfoss.com> ● 电话：+1 850 504 4800

丹佛斯对手册、说明书以及其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任。丹佛斯保留改动其产品的权利，恕不另行通知。如果改动不会引起已商定规格的后续更改，则此规定也适用于已订购的产品。本材料中的所有商标为其各自公司的财产。Danfoss 和 Danfoss 徽标均为 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。