

客户须知

B-CN-333-CN 修订版 A

2024 年 1 月 16 日

主题: TT Series Cavity Temperature Sensor Connector


目的

本公告旨在告知我们的客户，所有 TT 系列压缩机的内腔温度传感器的变更。

传感器的安装和功能相同，唯一的区别在于连接器的颜色。以前的内腔温度传感器连接器为白色，新的连接器为黑色。传感器没有其他变化。

以下是旧连接器和新连接器之间的外观比较。

图 1 - 内腔温度传感器对比



总结

我们将发布新的内腔温度传感器，将从白色连接器切换为黑色连接器。已生产的压缩机目前装运时配置带有白色连接器的内腔传感器。我们预计在接下来的几个月内将转换为新设计。

备件套件号将保持不变。备件套件 100034 目前包含带有黑色连接器的新传感器。剩余的备件套件将在未来几个月内转换为新设计。

有关内腔温度传感器的备件套件部件号，请参阅下表 1。

需采取的措施

订购任何替换内腔温度传感器时，请参考下表 1。

表 1 - 内腔传感器应用

部件号	说明	适用于	主要版本	备注
100034	内腔温度传感器	TTS300/TTS350/TTS400	-N、-P、-A、-C、-D	如果压缩机零件号以“-3”结尾，则请勿使用，包括传感器和密封件
100196-3		TTS300/TTS350/TTS400/TTS450 TGS230/TGS310/TGS380/TGS390/TGS490 TTH375/TGH285	-E、-F、-G、-H	如果压缩机零件号以“-3”结尾，则也可使用，包括 O 形圈
100034-1		TTS500	-A	如果压缩机零件号以“-3”结尾，则请勿使用，包括 O 形圈
100196-4		TTS500/TTS700 TGS520	-E、-F、-G、-H	如果压缩机零件号以“-3”结尾，则也可使用，包括 O 形圈

需要协助

如有其他问题，请联系您的大客户经理或我们的产品支持小组，联系方式为：turbocor.ps.na@danfoss.com 或 turbocor.ps.eu@danfoss.com（欧洲范围内的咨询）。

商务机密

Danfoss LLC ● 1769 E Paul Dirac Drive ● Tallahassee, FL 32310 USA ● turbocor.ps.na@danfoss.com ● <http://turbocor.danfoss.com> ● 电话: +1 850 504 4800

Danfoss LLC 对手册、说明书、以及其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任。Danfoss LLC 保留改动其产品的权利，恕不另行通知。如果改动不会引起已商定规格的必要更改，则此规定也适用于已订购的产品。

本材料中的所有商标为其各自公司的财产。丹佛斯和丹佛斯徽标均为 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利