



客户须知

B-CN-399-EN 修订版 A

2026 年 2 月 3 日

主题： TT/TG 系列压缩机进口导叶喉管颜色变化

目的

本公告旨在通知我们的客户，TTS、TGS、TTH 及 TGH 系列压缩机所使用的进口导叶 (IGV) 喉管即将进行外观变更。

丹佛斯将不再使用彩色阳极氧化型 IGV 喉管，转而采用带有二维码标识的本色阳极氧化型 IGV 喉管。该二维码仅限内部使用，将取代基于颜色的标识方式，以提升装配效率及零部件可追溯性。

待现有彩色 IGV 喉管库存耗尽后，本色阳极氧化型 IGV 喉管将以滚动变更的方式逐步投入使用。

变更说明

IGV 喉管将切换为本色阳极氧化表面处理工艺；在过渡期间，部分压缩机及备件套件可能仍会配备彩色阳极氧化型 IGV 喉管，直至现有库存耗尽。此变更仅涉及外观，不会影响适配度或功能。

配备二维码标识的本色阳极氧化型 IGV 喉管，自 TGS380、TTS450 及 TGS490 机型推出时即作为标准配置；该标准现将于其余所有压缩机平台全面推行。

实施时间

我们于 2026 年 2 月下旬起，在部分压缩机机型的生产中采用本色阳极氧化型 IGV 喉管。我们预计将于 2026 年 5 月前，在所有机型上全面应用本色阳极氧化型 IGV 喉管。但是，这取决于库存消耗情况。

受影响的生产地点

该变更将在所有生产基地实施。

备件和套件影响

此项变更适用于 IGV 驱动装置备件套件及 IGV 喉管套件。备件套件零件号没有变化。

备件套件将随现有彩色 IGV 喉管库存耗尽完成切换；在过渡期间，套件内的 IGV 喉管可能为彩色阳极氧化型，也可能为本色阳极氧化型。

为了更好地识别组件，我们已附上一份对照表，用于列明 IGV 喉管与其对应备件套件的型号（详见表 1）。该对照表包含 IGV 喉管及 IGV 壳体的内部零件号。请参阅图 1 和 2 以确定内部零件号的位置。

表 1 - IGV 套件对比参考

套件 编号	适用于	主要版本	内部 IGV 喉管零件号	内部 IGV 壳体总成零件号
100227	TTS300/TGS230	-P、-C、-D、-E、-F、-G、-H	700953	200144
100228	TTS350 TGS310	-A、-E、-F、-H、-J	720954	290005-1
100392	TTS450 TGS380	-H	722953	255106
100231	TTS400 TGS390	-C、-E、-F、-H	750953	200232-1
100232	TTS500/TTS700 TGS520	-A、-E、-F、-H	722953	255006
100261	TGS490	-F、-H	722954	200198
100704	TTH375 TGH285	-F、-H、-J	701502	300220



图 1 - IGV 喉管零件号位置




图 2 - IGV 喉管外壳零件号位置

需要协助

如有其他问题，请联系您的大客户经理或我们的产品支持小组，联系方式为：turbocor.ps.na@danfoss.com 或
turbocor.ps.eu@danfoss.com（欧洲范围内的咨询）。